


Cliente	YPF	Fecha	03/01/2019 14:37:29
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 173	Certificación	972
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

