

Cliente YPF  
Yacimiento Lomita  
Pozo LMS 175  
Operario 1 Ordoñez, Jorge  
Operario 2 Kevin, Yordan  
Vehículo 102


Fecha 05/11/2021 14:18:12

Certificación 1.436

Cant. Anclajes 4


### Anclaje Nro.: 1

Observaciones: ANCLAJE TRENZADO APROBADO




### Anclaje Nro.: 2

Observaciones: ANCLAJE TRENZADO APROBADO



### Anclaje Nro.: 3

Observaciones: ANCLAJE TRENZADO APROBADO



### Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO

