


|            |                   |                |                     |
|------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF               | Fecha          | 23/02/2020 16:13:20 |
| Yacimiento | Lomita            |                |                     |
| Pozo       | LMS 175           | Certificación  | 347                 |
| Operario 1 | Yordan, Kevin     |                |                     |
| Operario 2 | Fernandez, Walter | Cant. Anclajes | 4                   |
| Vehículo   | 102               |                |                     |


### Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




### Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



### Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



### Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

