


Cliente	YPF	Fecha	08/02/2020 12:10:29
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 18	Certificación	1.747
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE		
Operario 2	YORDAN, KEVIN	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

