


Cliente	YPF	Fecha	14/06/2019 10:18:34
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 180	Certificación	1.114
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: FALLO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: FALLO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

