

Cliente	YPF	Fecha	15/10/2021 11:50:37
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 183	Certificación	1.355
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO





Día Mes Año
15 10 21

PARTE DE OPERACIONES N° 039216

Yacimiento: LMS Cliente: YPF

Móvil: 102 Locación N° 183

Equipo N°: km: 30

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
10:30	11:30	1:00	Corteo
11:30	12:30	1:00	Prueba de fcs. 19
			5 anexos
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

P. Lopez

AYUDANTE

Zordan Kewin

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

YPF.Nq.LmS-183





















