


Cliente	YPF	Fecha	04/04/2018 14:34:31
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 187	Certificación	95
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

