


Cliente	YPF	Fecha	12/11/2019 9:30:09
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 195	Certificación	1.464
Operario 1	YORDAN, KEVIN		
Operario 2	Choque, Ivan	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: SE CORTO DURANTE EL TESTEO

