


Cliente	YPF	Fecha	02/01/2019 10:17:24
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 202	Certificación	965
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

