


Cliente	YPF	Fecha	15/11/2018 10:15:33
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 203	Certificación	878
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

