


Ciente	YPF	Fecha	15/05/2017 15:49:34
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS-212	Certificación	43
Operario 1	Puhl, Alejandro		
Operario 2	CORTEZ, JONATHAN	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		


Aclaje Nro.: 1

Observaciones:




Aclaje Nro.: 2

Observaciones: FALLO ANCLAJE




Aclaje Nro.: 3

Observaciones:



Aclaje Nro.: 4

Observaciones:



Aclaje Nro.: 5

Observaciones:

