


|            |                |                |                     |
|------------|----------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF            | Fecha          | 17/01/2020 10:58:38 |
| Yacimiento | Lomita         |                |                     |
| Pozo       | LMS 22         | Certificación  | 1.676               |
| Operario 1 | ORDOÑEZ, JORGE |                |                     |
| Operario 2 | YORDAN, KEVIN  | Cant. Anclajes | 5                   |
| Vehículo   | 102            |                |                     |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:



Anclaje Nro.: 2

Observaciones:




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

