




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°




45°



45°



45°



Operador 1: Marcos Farias DNI: 26507647

Operador 2: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Pozo: LMS 232

Yacimiento: LMS

Observaciones: NO Aprobdo. Falló anclaje nº1 y anclaje nº4 no se encuentra.