


|            |                  |                |                     |
|------------|------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF              | Fecha          | 14/05/2018 10:13:37 |
| Yacimiento | Lomita           |                |                     |
| Pozo       | LMS 308          | Certificación  | 187                 |
| Operario 1 | Puhl, Alejandro  |                |                     |
| Operario 2 | CORTEZ, JONATHAN | Cant. Anclajes | 5                   |
| Vehículo   | 102              |                |                     |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:




Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:



Anclaje Nro.: 5

Observaciones:

