


Cliente	YPF	Fecha	08/10/2018 11:13:08
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 317	Certificación	806
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

