


|            |                  |                |                    |
|------------|------------------|----------------|--------------------|
| Cliente    | YPF              | Fecha          | 29/07/2017 9:26:43 |
| Yacimiento | Lomita           |                |                    |
| Pozo       | LMS 326          | Certificación  | 139                |
| Operario 1 | Puhl, Alejandro  |                |                    |
| Operario 2 | Cortez, Jonathan | Cant. Anclajes | 2                  |
| Vehículo   | 102              |                |                    |

Aclaje Nro.: 4

Observaciones:



Aclaje Nro.: 2

Observaciones:

