


Cliente	YPF	Fecha	21/11/2017 12:18:26
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 35	Certificación	302
Operario 1	Puhl, Alejandro		
Operario 2	Zozaya, Sebastian	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		

Aclaje Nro.:

Observaciones: FALLO ANCLAJE


Aclaje Nro.: 2

Observaciones:




Aclaje Nro.: 3

Observaciones:



Aclaje Nro.: 4

Observaciones:



Aclaje Nro.: 5

Observaciones:

