


Cliente	YPF	Fecha	30/09/2019 10:06:46
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS 43	Certificación	1.317
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	3
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:



Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:

