


|            |                 |                |                    |
|------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Cliente    | YPF             | Fecha          | 12/06/2018 9:49:00 |
| Yacimiento | Lomita          |                |                    |
| Pozo       | LMS 64          | Certificación  | 603                |
| Operario 1 | Choque, Ivan    |                |                    |
| Operario 2 | Puhl, Alejandro | Cant. Anclajes | 4                  |
| Vehículo   | 102             |                |                    |


### Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




### Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



### Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



### Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

