


Cliente	YPF	Fecha	18/2/2022 11:46:59
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS A30	Certificación	180
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





FECHA

18 02 2022

PARTE DE OPERACIONES

Nº 040893

Equipo N°: LMS Km.: 10
Móvil: 102 Locación N°: A30
Yacimiento: LMS Cliente: YPF

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11:30	12:00	0:30	Carrero
12:00	13:00	1:00	Prueba de tests
			4 arclayes
			Aprobado

Recibi conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: Ordoñez Jorge
Ayudante: Espinoza Aldo

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado:

YPF

YPF.Nq.LmS-A30

















