


Cliente	YPF	Fecha	20/09/2018 11:09:28
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS B32	Certificación	776
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: FALLO



Anclaje Nro.:

Observaciones: FALLO