


Cliente	YPF	Fecha	08/11/2021 10:53:36
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS C25	Certificación	1.446
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





Día	Mes	Año
08	11	21

PARTE DE OPERACIONES N° 039622

Yacimiento: LMS Cliente: YPP

Móvil: 102 Locación N° C25

Equipo N°: km: 50

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
09:00	11:00	2:00	Cometa
11:00	12:00	1:00	Prueba de lesión
			4 ordg
			Aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Oscar Jorge

AYUDANTE Yordan Kuri

Firma Kompass srl

Firma autorizada

YPF

A POZO:

YPF.Nq.LmS-C25















