


|            |                 |                |                     |
|------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF             | Fecha          | 03/09/2019 12:09:43 |
| Yacimiento | Lomita          |                |                     |
| Pozo       | LMS G21         | Certificación  | 1.255               |
| Operario 1 | Choque, Ivan    |                |                     |
| Operario 2 | Puhl, Alejandro | Cant. Anclajes | 4                   |
| Vehículo   | 102             |                |                     |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

