


Cliente	YPF	Fecha	15/01/2021 12:27:53
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS G31	Certificación	1.886
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE		
Operario 2	YORDAN, KEVIN	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

