


|            |                 |                |                     |
|------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF             | Fecha          | 17/04/2021 13:49:40 |
| Yacimiento | Lomita          |                |                     |
| Pozo       | LMS G34         | Certificación  | 864                 |
| Operario 1 | Yordan, Kevin   |                |                     |
| Operario 2 | MOYANO, MARCELO | Cant. Anclajes | 4                   |
| Vehículo   | 102             |                |                     |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

