

Cliente	YPF
Yacimiento	Lomita
Pozo	LMS J26
Operario 1	ORDOÑEZ, JORGE
Operario 2	MOYANO, MARCELO
Vehículo	102


Fecha 26/6/2021 11:12:11

Certificación 59

Cant. Anclajes 4


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

