


Cliente	YPF	Fecha	29/04/2019 13:07:09
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS M23	Certificación	262
Operario 1	Choque, Ivan		
Operario 2	Puhl, Alejandro	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

