


Cliente	YPF	Fecha	17/3/2022 15:09:02
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS-152	Certificación	251
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	103		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





FECHA

17 03 2022

PARTE DE OPERACIONES

-00 41174

Equipo N°: _____ Km.: 85

Móvil: 103 Locación N°: LMS-152

Yacimiento: LMS Cliente: YPF

Servicio solicitado por _____

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
12:00	14:40	2:40	CARRETEO
14:40	15:40	1	PRUEBA DE TENCION
			4 ANCLATES
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: NOYANO MARCELO

Ayudante: ESPINOLA ALDO

Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color

YPF

A POZO:
YPF.Nq.LmS-152















