


Cliente YPF
Yacimiento LOMITA
Pozo LmS-26
Operario 1 MOYANO, MARCELO
Operario 2 ESPINOLA, ALDO FEDERICO
Vehículo 102

Fecha 19/01/2022 11:28:26
Certificación 1.588
Cant. Anclajes 5

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO



YPF

**A POZO:
YPF.Nq.LmS-26**























Día	Mes	Año
18	01	22

PARTE DE OPERACIONES N° 040621

Origen: LMS Cliente: YPF
 Localidad: 102 Locación N° 26
 Pto N° 37 km:

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
09,30 HS	10,30 HS	1 HS	CADETE
10,30 HS	11,30 HS	1 HS	PRUEBA DE TENCION
			5 anchajes
			APROXIMOS


Se recibió conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR: JUAN CARLOS LUCERO

AYUDANTE: OSPINOVA A/SO


 Firma Kompass srl

Firma autorizada