




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°




45°



45°



45°



Operador 1: Marcos Farias DNI: 26507647

Operador 2: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Pozo: LMS - 67

Yacimiento: LMS

Observaciones: Se probó spooler con 4 tn.