




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°



45°



45°



Operador 1: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Operador 2: Marcos Farias DNI: 26507647

Pozo:

Yacimiento:

Observaciones: SE APROBÒ ANCLAJE HECHO NUEVO.
POZO OK