

Cliente	YPF	Fecha	22/01/2022 14:36:35
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS-96	Certificación	1.600
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	5
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO




Anclaje Nro.: 4

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO



Anclaje Nro.: 5

Observaciones: APROBADO







KOMPASS Servicios Especiales

Nº PROTOCOLO DE PRUEBA: _____


FECHA DE TESTEO: _____

TENSION Tmín: _____ ANG: _____

LOCACION: _____ ANCLAJE: ☐ NO VERIFICA: ☐

VERIFI: ☐ ICA




















Día	Mes	Año
22	01	22

PARTE DE OPERACIONES N° 040639Yacimiento: LMS Cliente: YFEMóvil: 102 Locación N° 96Equipo N°: 1 km: 6

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
13,00h	13,15h	0,25h	CARRETEO
13,15h	14,15h	1h	PRUEBA DE TENCION
			5 ANCLAJES
			APROBADOS

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Proyano Lucio
AYUDANTE Estimola Aldo
Eirma Kompass srl

Firma autorizada