

Cliente	YPF	Fecha	03/12/2021 14:09:41
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS-B22	Certificación	1.500
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



YPF

**A POZO:
YPF.Nq.LmS-B22**




















Día	Mes	Año
03	12	21

PARTE DE OPERACIONES

N° 039990

Yacimiento: LMS Cliente: YPF

Móvil: 102 Locación N° B-22

Equipo N°: / km: 37

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11,30 HS	12,30 HS	1 HS	CARRETEO
12,30 HS	13,30 HS	1 HS	PRUEBA DE TUBERÍA
			Y ANCLAJES
			APROBADO

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Proyano Marcelo

AYUDANTE Espinola Aldo


Firma Kompass srl

Firma autorizada