




Orden de Trabajo:

2003933813


MOVIL 101 - KPW033

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO) SI APTO


03:54:50 p.m.




ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO) SI APTO



ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO) SI APTO



ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO) SI APTO



Operador 1: Lautaro Espinosa DNI: 29613793

Operador 2: Marcos Farias DNI: 26507647

Pozo: LMS - C30

Yacimiento: LMS

Observaciones: