

Cliente	YPF	Fecha	22/01/2022 13:15:14
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS-D20	Certificación	1.599
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		

Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



YPF

A POZO:

YPF.Nq.LmS.IA-D20(I)






Servicios Especiales
Nº PROTOCOLO DE PRUEBA: _____
FECHA DE TESTEO: 22 / 08 / 2015
TENSION MIN: 12 / 12 / 2015
LOCALIZACION Nº ANCLAJE: 123 / 456
VERIFICACION ☒ NO VERIFICA ☐













Día	Mes	Año
22	01	22

PARTE DE OPERACIONES N° 040638

Yacimiento: LHS Cliente: YFF
Móvil: 102 Locación N° B.20
Equipo N°: / km: 11

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11,45	12,00 B	0,15 B	CARRETERO
12,00 B	13,00 B	1 H	PRUEBA DE TENSION
			4 ANCLAJES
			APROBADOS

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

Georgio Murillo

AYUDANTE

Estimela Alsó

Firma Kompass srl

Firma autorizada