


Cliente	YPF	Fecha	16/3/2022 15:52:29
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS-F19	Certificación	249
Operario 1	ESPINOLA, ALDO FEDEERICO		
Operario 2	TOSI, ANGELO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





FECHA

16 03 2021

PARTE DE OPERACIONES

-00 41172

Equipo N°: b2

Km.: 33

Móvil:

Locación N°: F-18

Yacimiento: LMS

Cliente: YPF

Servicio solicitado por

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
14-52/15	15-32/15	1HS	CABLEADO
15-32/15	16-32/15	1HS	PRUEBA DE TENSION
			4 ANCLAS APROBADOS

Recibi conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

Operador: TOSI ANGGUO

Ayudante GSPINOLA ALDO


Firma Kompass s.r.l.

Firma autorizada

Original: Blanco - Duplicado: Color - Triplicado: Color

YPF

A POZO:
YPF.Nq.LmS-F19















