

Cliente	YPF	Fecha	11/11/2021 12:37:15
Yacimiento	Lomita		
Pozo	LMS-LL20	Certificación	1.457
Operario 1	MOYANO, MARCELO		
Operario 2	Yordan, Kevin	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



L20

YPF

YPF S.A.

Area Lomita Sur

x: 5.870.117,55 / y: 2.478.391,34

**Subsecretaria de Estado de Ambiente
y Desarrollo Sostenible**

Disposición N°

YPF . Nq. LmS - LL20











NONPASS Servicios
N° PROTOCOLO DE PRUEBA
FECHA DE TESTEO
TENSION Tm Min. : ANGULO
LOGAUSON ANCLAJE :
VERIFICA ☐ NO VERIFICA ☐







RO-01.01 - Rev. 02 - Fecha de Emisión: 14/08/2012

Día	Mes	Año
11	11	21

PARTE DE OPERACIONES

N° 039676

Yacimiento: LMS

Cliente: YPF

Móvil: 102

Locación N° 11-20

Equipo N° —

km: 6

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11.30 HS	11.45 HS	0,15 HS	CARRTERO
11.45 HS	12.45 HS	1 HS	Prueba de Tension y anchuras
			Aprobados

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR

Diana Garcia

AYUDANTE

Kevin Kevin

Firma Kompass srl

Firma autorizada