



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)


01:10:58 p.m.



45°


ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)

01:11:58 p.m.




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Marcos Farias DNI: 26507647

Operador 2: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Pozo: LaO X1

Yacimiento: LaO

Observaciones: Aprobado.