


INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°




45°



45°



45°



Operador 1: Claudio Perez DNI: 17544716

Operador 2: Marcos Farias DNI: 26507647

Pozo: LmS 130

Yacimiento: LmS

Observaciones: ANCLAJE Nº 1 Y 2 NO SE PUDIERO N PROBAR POR DIFICIL ACCESO.
ANCLAJE Nº 3 DETERIORADO
ANCLAJE Nº 4 SE CORTÓ