



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)


12:54:54 p.m.



45°


ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)

12:52:03 p.m.



45°


ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)

01:03:15 p.m.



Operador 1: Marcos Farias DNI: 26507647

Operador 2: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Pozo: LmS 133

Yacimiento: LmS

Observaciones: Se aprobó anclaje n°3 hecho nuevo.