



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)


12:24:35 p.m.



45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)


12:28:56 p.m.



45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)


12:31:57 p.m.



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)

12:34:47 p.m.



Operador 1: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Operador 2: Marcos Farias DNI: 26507647

Pozo: LmS 185

Yacimiento: LmS

Observaciones: Aprobado.