




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Francisco Quiles DNI 34420901

Operador 2: Claudio Perez DNI: 17544716

Pozo: LmS 192

Yacimiento: LmS

Observaciones: FALLÓ ANCLAJE N° 4