




INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES

Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033


45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Claudio Perez DNI: 17544716

Operador 2: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Pozo: LmS 42

Yacimiento: LmS (OK)

Observaciones: ANCLAJES 2, 3 Y 4 APROBADOS