



INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°

ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)


06:46:12 p.m.



45°


ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)

06:46:12 p.m.




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Claudio Perez DNI: 17544716

Operador 2: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Pozo: LmS 72

Yacimiento: LmS (N-A)

Observaciones: ANCLAJES N°1 Y 2 FUERA DE LA L
OCACION