

|            |                         |                |                     |
|------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF                     | Fecha          | 22/01/2022 16:32:36 |
| Yacimiento | Lomita                  |                |                     |
| Pozo       | LmS-253                 | Certificación  | 1.601               |
| Operario 1 | ESPINOLA, ALDO FEDERICO |                |                     |
| Operario 2 | MOYANO, MARCELO         | Cant. Anclajes | 4                   |
| Vehículo   | 102                     |                |                     |

### Anclaje Nro.: 1

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO



### Anclaje Nro.: 2

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO



### Anclaje Nro.: 3

Observaciones: NO HOMOLOGADO APROBADO



### Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



**YPF**

**A POZO:**

**YPF.Nq.LmS-253h**



















Día Mes Año  
22 06 22

# PARTE DE OPERACIONES N° 040640

Yacimiento: LHS Cliente: YPF  
Móvil: 102 Locación N° 253  
Equipo N° 1 km: 15

Servicio solicitado por: .....

| DESDE     | HASTA     | TOTAL    | OBSERVACIONES     |
|-----------|-----------|----------|-------------------|
| 14, 15/13 | 14, 45/13 | 0, 30/13 | CABLEADO          |
| 14, 45/13 | 15, 45/13 | 1/13     | Prueba de tensión |
|           |           |          | y anclajes        |
|           |           |          | Aprobados         |
|           |           |          |                   |

Recibi conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

.....  
.....  
.....

OPERADOR RODRIGO MARCELO  
AYUDANTE ESTHER ALDO

Firma Kompass srl

Firma autorizada