


Cliente	YPF	Fecha	22/10/2021 11:02:35
Yacimiento	ZONA VARIAS		
Pozo	NBSP X1		
Operario 1	Moyano, Marcelo		
Operario 2	Yordan, Kevin		
Vehículo	102	Certificación	1.390
		Cant. Anclajes	4


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO



Pozo BSP 1s



















Día	Mes	Año
22	10	21

PARTE DE OPERACIONES N° 039231

Yacimiento: BORDO SUR PAYUN Cliente: YPF

Móvil: 102 Locación N° BPRX-1

Equipo N°: km: PB

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
08,00 HS	11,00 HS	3 HS	CARRETERO
11,00 HS	12,00 HS	1 HS	POWERS DE TENCION
			Y ANCHAJES
			APROBADOS

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

OPERADOR Diego Marcelo

AYUDANTE Yorlany Kenia

Firma Kompass srl

Firma autorizada