

Cliente YPF
Yacimiento Puesto Hernández
Pozo PH 1078
Operario 1 Ordoñez, Jorge
Operario 2 ESPINOLA, ALDO FEDERICO
Vehículo 102


Fecha 17/12/2021 13:07:27

Certificación 1.536

Cant. Anclajes 4


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 2

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





Día	Mes	Año
12	12	21

PARTE DE OPERACIONES N° 040120

Yacimiento: PH Cliente: YH

Móvil: M Locación N° 1078

Equipo N°: km: 60

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
11:00	13:00	2:00	Cableado
13:00	14:00	1:00	Prueba de K150
			4 anclajes
			aprobado

Recibí conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐Su opinión por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar.

OPERADOR

AYUDANTE

Firma Kompass srl

Firma autorizada

















