


|            |                  |                |                     |
|------------|------------------|----------------|---------------------|
| Cliente    | YPF              | Fecha          | 23/08/2019 15:44:07 |
| Yacimiento | Puesto Hernández |                |                     |
| Pozo       | PH 118           | Certificación  | 1.246               |
| Operario 1 | Choque, Ivan     |                |                     |
| Operario 2 | Puhl, Alejandro  | Cant. Anclajes | 4                   |
| Vehículo   | 102              |                |                     |


Anclaje Nro.: 1

Observaciones:




Anclaje Nro.: 2

Observaciones:



Anclaje Nro.: 3

Observaciones:



Anclaje Nro.: 4

Observaciones:

