


Cliente	YPF	Fecha	29/01/2022 9:22:52
Yacimiento	Puesto Hernández		
Pozo	PH 1375	Certificación	1.619
Operario 1	Ordoñez, Jorge		
Operario 2	ESPINOLA, ALDO FEDERICO	Cant. Anclajes	4
Vehículo	102		


Anclaje Nro.: 1

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.:

Observaciones: APROBADO




Anclaje Nro.: 3

Observaciones: APROBADO



Anclaje Nro.: 4

Observaciones: APROBADO





Día	Mes	Año
29	01	2022

ARTE DE OPERACIONES N° 040697

Origen: PH Cliente: YPF

Localización N° 1375

Distancia N° km: 30

Servicio solicitado por:

DESDE	HASTA	TOTAL	OBSERVACIONES
09:30	09:30	1:30	Corte de
10:30	10:30	1:00	Prueba de tensión.
			4 andajes
			Aprobado

conforme el servicio de acuerdo a los requerimientos especificados en el contrato SI ☐ NO ☐

Calificación por el servicio brindado es: EX ☐ MB ☐ B ☐ R ☐ M ☐

Por favor deje aquí cualquier sugerencia, observación u oportunidad de mejora que desee realizar:

ORDENADOR: O. Lopez
 EMISOR: Espinola Aldo

Firma Kompass srl

Firma autorizada

774

1774

ANNUAL REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF LANDS AND MINES
FOR THE YEAR 1874
WASHINGTON: GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1875

PC.Ng.PB.LA-1375















