



# INFORME DE PRUEBA DE ANCLAJES


Orden de Trabajo:

MOVIL 101 - KPW033

45°


ANCLAJE 1 (TENSION / ANGULO)

01:28:36 p.m.




45°

ANCLAJE 2 (TENSION / ANGULO)




45°

ANCLAJE 3 (TENSION / ANGULO)



45°

ANCLAJE 4 (TENSION / ANGULO)



Operador 1: Claudio Perez DNI: 17544716

Operador 2: Carlos Rodriguez DNI: 25476303

Pozo: PH 1413

Yacimiento: PH

Observaciones: